

Produkt: Praski ręczne do zaprasowania końcówek

PR 33, PR 35 Z3, PR 35 Z5, T16S, T10N, S 44-2, D 11-6, PRF 2,5-6, PRF 2,5-6-P, PR150, PR120, PR120D, PR150D, PR95A

Przeznaczenie:

Praski ręczne służą do zaprasowania końcówek kablowych na przewodach miedzianych lub aluminiowych. Umożliwiają uzyskanie pewnych, stabilnych połączeń elektrycznych, stosowanych w instalacjach przemysłowych, energetycznych, telekomunikacyjnych oraz motoryzacyjnych.

Zakres rozmiarów obsługiwanych końcówek oraz dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej produktu lub na stronie internetowej erko.pl.

Sposób użycia:

1. Przygotuj przewód, odizolowując jego końcówkę na zalecaną długość.
2. Nałóż odpowiednią końcówkę kablową na odizolowany koniec przewodu, dbając o prawidłowe dopasowanie.
3. Umieść przewód z końcówką w matrycy praski, dopasowując jej wielkość do rodzaju końcówki.
4. Zaciskaj rękojeści praski stopniowo i równomiernie, aż do uzyskania prawidłowego, solidnego połączenia.
5. Po zakończonym procesie sprawdź stabilność i jakość zaciśnięcia.

Warunki użytkowania:

- Zakres temperatur pracy: od -10°C do +50°C.
- Konstrukcja z wysokogatunkowej, hartowanej stali zapewnia długą żywotność i odporność na uszkodzenia mechaniczne.
- Urządzenie przeznaczone do stosowania w warunkach warsztatowych oraz terenowych, przy zachowaniu wymaganych środków bezpieczeństwa.

Przechowywanie:

- Przechowuj praski w suchym i czystym miejscu, w temperaturze od -20°C do +50°C.
- Zalecane jest przechowywanie narzędzia w dedykowanym futerale lub szafce warsztatowej, chroniąc przed kurzem, wilgocią oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Regularnie konserwuj i smaruj mechanizmy ruchome, aby zachować ich optymalną funkcjonalność i przedłużyć żywotność narzędzia.

Środki bezpieczeństwa

1. Przed przystąpieniem do użytkowania danego produktu/narzędzia/urządzenia należy bezwzględnie zapoznać się z jego instrukcją obsługi lub etykietą i stosować się do informacji w nich zawartych.
2. Podczas użytkowania należy zapewnić sobie odpowiednie, wygodne i ergonomiczne stanowisko.
3. Produktu należy zawsze używać zgodnie z przeznaczeniem.
4. Podczas użytkowania należy w zależności od potrzeb stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej (np. rękawice ochronne).
5. Nie wolno stosować produktów uszkodzonych, niesprawnych, posiadających widoczne wady lub przechowywanych niezgodnie z zaleceniami producenta.