

GOP11

Do R15 - 3P


Do lutowania
47,2 x 32 x 22 mm
Trzy tory prądowe
10 A, 250 V AC



R159 1051

R15 5922

Wymiary




Akcesoria


GZ14U

Do R15 - 4P


Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715
96,8 x 46,4 x 33,3 mm
Cztery tory prądowe
10 A, 250 V AC



Schemat połączeń




Adapter



GZ14 0737

Wymiary




Akcesoria


GZ14

Do R15 - 4P

Z zaciskami śrubowymi
Maksymalny moment
dokręcenia zacisku: 0,7 Nm
Montaż na płycie
96,8 x 46,4 x 24,5 mm
Cztery tory prądowe
10 A, 250 V AC



Schemat połączeń




Rozstaw otworów w płycie montażowej



GZ14 0737

Wymiary



Akcesoria

GOP14

Do R15 - 4P


Do lutowania
50 x 42 x 23 mm
Cztery tory prądowe
10 A, 250 V AC



R15 0736

R15 5922

Wymiary



Akcesoria