

Uszczelniacz do pieców

- Opis wyrobu:** Uszczelniacz na bazie krzemianu sodu odporny na działanie bardzo wysokich temperatur (do 1500°C). Nie zawiera szkodliwego azbestu. Nie kruszy się i nie pęka po stwardnieniu.
- Zastosowanie:**
- uszczelnienia spoin i otworów w miejscach, gdzie występują wysokie temperatury
 - uszczelnienia wokół kominów, pieców, palenisk, kotłów centralnego ogrzewania, opiekaczy, itp.
 - montaż urządzeń piecowych, ich naprawa i konserwacja
- Sposób użycia:**
- podłoże musi być czyste, suche, wolne od tłuszczu i wszelkich zanieczyszczeń (kurz, stare szczeliwa, szron itp.)
 - porowate powierzchnie należy lekko nawilżyć dla poprawienia przylegania
 - nakładać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem do uszczelniaczy
 - temperatura nakładania: od +5°C do + 30 °C
 - powolne ogrzewanie uszczelniacza przez 12 godzin po nałożeniu zapobiega tworzeniu się pęcherzyków
 - czyszczenie wodą bezpośrednio po użyciu
- Wymiary spoin:** Minimalna szerokość spoiny: 5 mm.
Przy spoinach o szerokości > 15 mm, prosimy o kontakt z działem technicznym SOUDAL.
- Przechowywanie:** 12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu
- Kolory:** czarny
- Opakowania:** kartusze 310 ml, 15 sztuk w kartonie
- Dane techniczne:**
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| Podstawa: | krzemian sodu |
| Konsystencja: | pasta o stabilnej strukturze |
| Utwardzanie: | fizyczne wysychanie |
| Ciężar właściwy: | ok. 1,65 g/cm ³ |
| Odporność termiczna: | max +1500°C |
- Certyfikaty jakościowe:** Produkt wytwarzany przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9002. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu:
Atest PZH – 4/B-2235/96

Zalecenia BHP: Przy użyciu uszczelnacza przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy:

- unikać kontaktu ze skórą
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą
- może wywoływać podrażnienia oczu
- w czasie pracy dobrze wietrzyć pomieszczenie
- chronić przed dziećmi.

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.